

ПАМЯТКА

ГЛАВНЫЕ ЗАПРЕТЫ при очистке кровель от снега и наледи



НЕ НАЧИНАТЬ РАБОТЫ БЕЗ:

- наряда-допуска и ответственного руководителя;
- допуска персонала к высотным работам;
- проверки погоды: **НЕТ** гололеду, ветру ≥ 15 м/с, температуре ниже -30 °С, грозе.



НЕ ВЫХОДИТЬ НА КРОВЛЮ БЕЗ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ:

- при уклоне >20 °;
- на расстоянии <2 м от перепада $>1,3$ м;
- на плоской кровле без парапета $\geq 1,1$ м.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- **металлический инструмент** (только деревянные/пластиковые лопаты);
- **наружные пожарные лестницы** для подъема (только внутренние);
- **неисправные СИЗ** или каски.



НЕ НАРУШАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ:

- начинать очистку **с края** карниза (только от конька);
- сбрасывать снег **на провода, деревья, автомобили;**
- касаться **электропроводов** и антенн;
- очищать **тонкий слой наледи** на скатах (кроме свесов).



НЕ ИГНОРИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВНИЗУ:

- оставлять **неогороженную зону** (6–10 м от здания);
- не выставлять **дежурного** для предупреждения людей;
- оставлять **открытыми выходы** со стороны работ.



НЕ ДОПУСКАТЬ:

- работу **в одиночку;**
- крепление пояса за **трубы или вентшахты;**
- нахождение **под кровлей** во время работ;
- свешивание **с края крыши** при сбивании сосулек.



С ПОДЪЕМНИКАМИ (ПМРП) ЗАПРЕЩЕНО:

- выходить из платформы **на кровлю;**
- работать **не пристегнутым;**
- садиться **на перила** платформы.